

(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-019 REVISIÓN : 03

FECHA : Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 1 de 7

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIPAINT PRIMER PG
NOMBRE GENERICO DEL PRODUCTO	IMPRIMANTE EPOXICO MODIFICADO
CODIGO DEL PRODUCTO	HS – 019
USO DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN	Anticorrosivo epoxico modificado con pigmentos inhibidores de corrosión y aditivos promotores de adherencia. Ideal para superficies galvanizadas.
FABRICANTE	PERUPAINT SAC Jr. Las Maquinarias Mz. S Lt. 9 - 10, Parque Industrial - Villa el Salvador - Lima - Perú
PROVEEDOR	CORPORACION GTM DEL PERU S.A. Car. Panamericana Sur Km 25 Z.I. Conchan (25050) Lima Pachacamac. teléfono: +511-6146500
TELEFONO DE INFORMACIÓN DE MSDS	(511) 260 5162
RESUMEN DE EMERGENCIA	Líquido y vapores inflamables. El vapor es más pesado que el aire y puede dispersarse distancias largas y acumularse en zonas bajas. El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, inconsciencia y muerte. Irrita la piel. Manténgalo en sitio ventilado, lejos de fuentes de ignición, no fume, evite la acumulación de cargas electrostáticas. No respire los vapores. Puede provocar daños en los órganos, (Sistema nervioso central, hígado y urinarios), en caso de inhalación, provoca irritación cutánea y ocular grave.

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

MATERIAL	NÚMERO DE CAS	PELIGROSO
XILOL	1330-20-7	X
RESINAS	NO DISPONIBLE	Х
PIGMENTOS	NO DISPONIBLE	

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN AGUDA			
POR INGESTIÓN	Nocivo si es ingerido.		
POR INHALACIÓN	Los vapores, las nieblas son desagradables al respirar, a niveles que		
	causan efectos graves, pueden ser nocivos si son inhalados. Los		







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-019 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021
APROBADO: LABORATORIO 1

Página 2 de 7

	vapores generados a elevadas temperaturas irritan los ojos, la nariz			
	y la garganta.			
	Cuando se aplique en áreas cerradas, se recomienda usar equipos			
	de aplicación a prueba de explosión.			
EN CONTACTO CON LOS OJOS	Causa irritación severa de los ojos. Enrojecimiento, picazón,			
	sensación de ardor y dolor. Desordenes visuales puede ser			
	indicativo de un excesivo contacto.			
	Provoca irritación ocular grave			
EN CONTACTO CON LA PIEL	Puede causar ligera irritación. Resequedad, picazón, cuarteamiento			
	de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón son asociados con			
	exposiciones excesivas.			
	Una prolongada y repetida exposición. puede resultar en cáncer a la			
	piel. Puede ser absorbido por la piel.			
SINTOMAS Y SIGNOS DE SOBRE	Exposición repetida a altas concentraciones de los vapores puede			
EXPOSICION	causar irritación de las vías respiratorias y puede causar daños			
	permanentes cerebrales y del sistema nervioso, causando cambios			
	en la personalidad.			
	Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.			
MEDIOS DE INGRESO	Contacto con la piel, inhalación, ingestión o contacto con los ojos.			
	CECCIÓN A. DEINAEDOS ALIVILIOS			

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

INDICACIONES GENERALES:			
En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico			
POR INGESTIÓN	No provoque el vómito, proporcione atención médica de inmediato.		
	Posible obstrucción pulmonar tras vómitos. ¡Peligro de aspiración!		
POR INHALACIÓN	Asegúrese de que respira aire puro. Si respira con dificultad,		
	transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una		
	posición confortable para respirar.		
	Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el		
	aerosol		
EN CONTACTO CON LOS OJOS	Lave los ojos inmediatamente con abundante agua por lo menos 15		
	minutos, busque atención médica inmediatamente, Si la irritación		
	persiste, recibir Tratamiento oftalmológico.		
EN CONTACTO CON LA PIEL	Lavar la zona afectada con agua y jabón, quitarse las ropas		
	contaminadas. Lavar la ropa antes de volver a usarla.		
	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar		
	de trabajo.		
INDICACIONES PARA EL MÉDICO	Síntomas: Tos, Fiebre; náuseas; vómitos, diarreas, efectos		
	irritantes, dolor de cabeza.		

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS

INFLAMABILIDAD	El producto es inflamable, combustible clase III B.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	50°C.







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-019 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 3 de 7

LIMITES DE INFLAMABILIDAD	LEL. 1.0 % UEL. 7.0 %	
MEDIOS DE EXTINCION	Usar Extintores NFPA tipo B de espuma, polvo químico seco o CO2. , agua pulverizada (niebla de agua). No usar chorro de agua rociada, podría causar dispersión del producto. Retire los contenedores expuestos. El equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: En caso de incendio, llevar equipo de respiración autónomo. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar riesgo de incendio o explosión. Usar agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.	
OBSERVACIÓN ESPECIAL SOBRE LOS RIESGOS DE INCENDIO	Los vapores pueden viajar una gran distancia hasta una fuente de ignición y provocar un regreso de flamas. El contenedor puede explotar en presencia de fuego o cuando se caliente. No utilizar herramientas que produzcan chispas.	

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME, FUGAS O VERTIDO ACCIDENTAL

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

Elimine todas las fuentes de ignición, ventile el área del derrame o fuga. Evitar respirar vapor o neblina. Proporcionar ventilación adecuada. Observar medidas de protección (ver capítulos 7 y 8); Use el equipo de protección personal apropiado que se especifica.

Limpie los derrames de manera de contener y recuperar el líquido cuando sea posible.

Medidas de protección del medio ambiente

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire)

Métodos de limpieza/recogida

Quitar con material absorbente (arena o tierra), no utilizar materiales combustibles como ASERRIN. Consulte a un experto en la recuperación del material y asegúrese de las normas y regulaciones de las autoridades locales

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	Manipulación sin peligro:
	Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
	Observar las indicaciones de la etiqueta.
	Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un
MANIPULACIÓN	aparato de protección respiratoria autorizado para este fin.
	Sustituir la ropa contaminada.
	Lavar manos al término del trabajo.
	Indicaciones para la protección contra incendio y explosión







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-019 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 4 de 7

	Mantener alejadas posibles fuentes de calor e ignición. No fumar Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
ALMACENAMIENTO	Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. No almacenar junto con productos combustibles. No almacenar junto con productos para alimentación humana. Evitar el fuego abierto o chispas de cualquier tipo cerca del material. Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL ESTABLECIDOS

		LIMITES DE EXPOSICIÓN			
			ACGIH	OSH	IA
	NÚMERO DE CAS	TLV - TWA	TLV - WA	PEL – TWA	PEL – TWA
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
XILOL	1330-20-7	50	75	25	125
RESINAS	NO DISPONIBLE	N.D	N.D	N.D	N.D
PIGMENTOS	NO DISPONIBLE	N.D	N.D	N.D	N.D

8.2 EPP (Equipo de Protección Personal)

RESPIRATORIA	Control de ventilación adecuada (entrada de aire fresco)	
	Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara	
	respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un	
	aparato de respiración autónomo.	
VISUAL	Gafas de protección herméticas	







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-019 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 5 de 7

MANOS	Los guantes adecuados según el puesto de trabajo (El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.)
TRAJE Ropa de trabajo usual en la industria química.	

8.3 MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE

No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente.

8.4 CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo. Medioambiental: para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medioambiente.

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FISICO Y APARENCIA	LIQUIDO
SOLUBILIDAD EN AGUA	NO SOLUBLE
PESO POR GALON	3.80 Kg/gal
VOC (G/L)	210
VELOCIDAD DE EVAPORACION	MENOR QUE ACETATO DE BUTILO
REACTIVIDAD FOTOQUIMICA	NO PRESENTA REACTIVIDAD
DENSIDAD DE VAPOR	MAS PESADO QUE EL AIRE

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

-	
CONDICIONES A EVITAR	Calor, llama abierta.
INCOMPATIBILIDAD	Con oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN	Monóxido y dióxidos de carbono, aldehídos y fenoles.
POLIMERIZACIÓN	No ocurrirá bajo condiciones normales.
ESTABILIDAD	Este producto es estable bajo condiciones normales.

SECCIÓN 11: PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

	TOXICIDAD		
	NÚMERO DE CAS	LD50	LS50
		g/Kg	ppm
XILOL	1330-20-7	N.D	N.D







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-019 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 6 de 7

RESINAS	NO DISPONIBLE	N.D	N.D
PIGMENTOS	NO DISPONIBLE	N.D	N.D

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NO DISPONIBLE

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Deberán eliminarse de acuerdo con la legislación y/o reglamentación local, estatal o nacional vigente.

Recomendación:

No debe desecharse como residuo no municipal. No debe llegar al alcantarillado.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

SECCION 14: INFORM	ACION SOBRE TRANSPORTE
CLASE	3
NÚMERO DE RIESGO	30
NÚMERO UN	1263
GRUPO DE EMBALAJE	III
DENOMINACIÓN DE LA CARGA	1263 PINTURAS INDUSTRIALES
^	





SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Disposición de residuos sólidos:

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

Clasificación NFPA:







(MATERALS SAFETY DATA SHEET)
M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-019 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 7 de 7



TELEFONOS DE EMERGENCIA

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Cruz Roja: 115

Policía Nacional del Perú: 105

Defensa Civil: 110







(MATERALS SAFETY DATA SHEET)
M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-020 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 1 de 7

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	UNICAZ UNIPAINT PRIMER PG
NOMBRE GENERICO DEL PRODUCTO	CATALIZADOR DE EPOXICO MODIFICADO PG
CODIGO DEL PRODUCTO	HS – 020
USO DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN	Catalizador elaborado con resina, de uso exclusivo para la mezcla con pintura epoxico UNIPAINT PRIMER PG
FABRICANTE	PERUPAINT SAC Jr. Las Maquinarias Mz. S Lt. 9 - 10, Parque Industrial - Villa el Salvador - Lima - Perú
PROVEEDOR	CORPORACION GTM DEL PERU S.A. Car. Panamericana Sur Km 25 Z.I. Conchan (25050) Lima Pachacamac. teléfono: +511-6146500
TELEFONO DE INFORMACIÓN DE MSDS	(511) 260 5162
RESUMEN DE EMERGENCIA	Líquido y vapores inflamables. El vapor es más pesado que el aire y puede dispersarse distancias largas y acumularse en zonas bajas. El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, inconsciencia y muerte. Irrita la piel. Manténgalo en sitio ventilado, lejos de fuentes de ignición, no fume, evite la acumulación de cargas electrostáticas. No respire los vapores. Puede provocar daños en los órganos, (Sistema nervioso central, hígado y urinarios), en caso de inhalación, provoca irritación cutánea y ocular grave.

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

MATERIAL	NÚMERO DE CAS	PELIGROSO
XILOL	1330-20-7	Х
RESINA POLIAMIDA	NO DISPONIBLE	X

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN AGUDA	
POR INGESTIÓN	Nocivo si es ingerido.
POR INHALACIÓN	Los vapores, las nieblas son desagradables al respirar, a niveles que causan efectos graves, pueden ser nocivos si son inhalados. Los vapores generados a elevadas temperaturas irritan los ojos, la nariz y la garganta.







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-020 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 2 de 7

	Cuando se aplique en áreas cerradas, se recomienda usar equipos
	de aplicación a prueba de explosión.
EN CONTACTO CON LOS OJOS	Causa irritación severa de los ojos. Enrojecimiento, picazón,
EN CONTACTO CON LOS OJOS	
	sensación de ardor y dolor. Desordenes visuales puede ser
	indicativo de un excesivo contacto.
	Provoca irritación ocular grave
EN CONTACTO CON LA PIEL	Puede causar ligera irritación. Resequedad, picazón, cuarteamiento
	de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón son asociados con
	exposiciones excesivas.
	Una prolongada y repetida exposición .puede resultar en cáncer a la
	piel. Puede ser absorbido por la piel.
SINTOMAS Y SIGNOS DE SOBRE	Exposición repetida a altas concentraciones de los vapores puede
EXPOSICION	causar irritación de las vías respiratorias y puede causar daños
	permanentes cerebrales y del sistema nervioso, causando cambios
	en la personalidad.
	Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
MEDIOS DE INGRESO	Contacto con la piel, inhalación, ingestión o contacto con los ojos.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

INDICACIONES GENERALES:	
En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico	
POR INGESTIÓN	No provoque el vómito, proporcione atención médica de inmediato.
	Posible obstrucción pulmonar tras vómitos. ¡Peligro de aspiración!
POR INHALACIÓN	Asegúrese de que respira aire puro. Si respira con dificultad,
	transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una
	posición confortable para respirar.
	Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el
	aerosol
EN CONTACTO CON LOS OJOS	Lave los ojos inmediatamente con abundante agua por lo menos 15
	minutos, busque atención médica inmediatamente, Si la irritación
	persiste, recibir Tratamiento oftalmológico.
EN CONTACTO CON LA PIEL	Lavar la zona afectada con agua y jabón, quitarse las ropas
	contaminadas. Lavar la ropa antes de volver a usarla.
	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar
	de trabajo.
INDICACIONES PARA EL MÉDICO	Síntomas: Tos, Fiebre; náuseas; vómitos, diarreas, efectos
	irritantes, dolor de cabeza.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS

INFLAMABILIDAD	El producto es inflamable, combustible clase III B.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	50°C.
LIMITES DE INFLAMABILIDAD	LEL. 1.0 % UEL. 7.0 %







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-020 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 3 de 7

	Usar Extintores NFPA tipo B de espuma, polvo químico seco o CO2., agua pulverizada (niebla de agua). No usar chorro de agua rociada, podría causar dispersión del producto. Retire los contenedores expuestos. El equipo de protección especial para el personal de lucha contra
MEDIOS DE EXTINCION	incendios: En caso de incendio, llevar equipo de respiración
	autónomo.
	Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de
	iluminación/antideflagrante.
	Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar
	riesgo de incendio o explosión.
	Usar agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.
	Los vapores pueden viajar una gran distancia hasta una fuente de
OBSERVACIÓN ESPECIAL SOBRE	ignición y provocar un regreso de flamas. El contenedor puede
LOS RIESGOS DE INCENDIO	explotar en presencia de fuego o cuando se caliente.
	No utilizar herramientas que produzcan chispas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME, FUGAS O VERTIDO ACCIDENTAL

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

Elimine todas las fuentes de ignición, ventile el área del derrame o fuga. Evitar respirar vapor o neblina. Proporcionar ventilación adecuada. Observar medidas de protección (ver capítulos 7 y 8); Use el equipo de protección personal apropiado que se especifica.

Limpie los derrames de manera de contener y recuperar el líquido cuando sea posible.

Medidas de protección del medio ambiente

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire)

Métodos de limpieza/recogida

Quitar con material absorbente (arena o tierra), no utilizar materiales combustibles como ASERRIN. Consulte a un experto en la recuperación del material y asegúrese de las normas y regulaciones de las autoridades locales

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	Manipulación sin peligro:
	Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
	Observar las indicaciones de la etiqueta.
	Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un
MANIPULACIÓN	aparato de protección respiratoria autorizado para este fin.
	Sustituir la ropa contaminada.
	Lavar manos al término del trabajo.
	Indicaciones para la protección contra incendio y explosión







(MATERALS SAFETY DATA SHEET) M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-020 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 4 de 7

	Mantener alejadas posibles fuentes de calor e ignición. No fumar Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
ALMACENAMIENTO	Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. No almacenar junto con productos combustibles. No almacenar junto con productos para alimentación humana. Evitar el fuego abierto o chispas de cualquier tipo cerca del material. Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL ESTABLECIDOS

			LIMITE	S DE EXPOSICIÓN	
			ACGIH	OSH	Α
	NÚMERO DE CAS	TLV - TWA	TLV - WA	PEL – TWA	PEL – TWA
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
XILOL	1330-20-7	50	75	25	125
RESINAS POLIAMIDA	NO DISPONIBLE	N.D	N.D	N.D	N.D

8.2 EPP (Equipo de Protección Personal)

RESPIRATORIA	Control de ventilación adecuada (entrada de aire fresco) Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
VISUAL	Gafas de protección herméticas
MANOS	Los guantes adecuados según el puesto de trabajo (El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.)
TRAJE	Ropa de trabajo usual en la industria química.







(MATERALS SAFETY DATA SHEET)
M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-020 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 5 de 7

8.3 MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE

No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente.

8.4 CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo. Medioambiental: para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medioambiente.

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FISICO Y APARENCIA	LIQUIDO
SOLUBILIDAD EN AGUA	NO SOLUBLE
PESO POR GALON	3.40 Kg/gal
VOC (G/L)	210
VELOCIDAD DE EVAPORACION	MENOR QUE ACETATO DE BUTILO
REACTIVIDAD FOTOQUIMICA	NO PRESENTA REACTIVIDAD
DENSIDAD DE VAPOR	MAS PESADO QUE EL AIRE

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

CONDICIONES A EVITAR	Calor, llama abierta.
INCOMPATIBILIDAD	Con oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN	Monóxido y dióxidos de carbono, aldehídos y fenoles.
POLIMERIZACIÓN	No ocurrirá bajo condiciones normales.
ESTABILIDAD	Este producto es estable bajo condiciones normales.

SECCIÓN 11: PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

		TOXICIDAD	
	NÚMERO DE CAS	LD50	LS50
		g/Kg	ppm
XILOL	1330-20-7	N.D	N.D
RESINAS EPÓXICA	NO DISPONIBLE	N.D	N.D







(MATERALS SAFETY DATA SHEET)
M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-020 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 6 de 7

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NO DISPONIBLE

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Deberán eliminarse de acuerdo a la legislación y/o reglamentación local, estatal o nacional vigente.

Recomendación:

No debe desecharse como residuo no municipal. No debe llegar al alcantarillado.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

CLASE	3
NÚMERO DE RIESGO	30
IÚMERO UN	1263
GRUPO DE EMBALAJE	III
DENOMINACIÓN DE LA CARGA	1263 PINTURAS INDUSTRIALES





SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Disposición de residuos sólidos:

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

Clasificación NFPA:







(MATERALS SAFETY DATA SHEET)
M.S.D.S.

CÓDIGO : HS-020 REVISIÓN : 03

FECHA: Mayo 2021 APROBADO: LABORATORIO 1

Página 7 de 7



TELEFONOS DE EMERGENCIA

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Cruz Roja: 115

Policía Nacional del Perú: 105

Defensa Civil: 110



